



# Turm und Uhr

Hauszeitschrift der Otto-Buer GmbH & Co KG  
23730 Neustadt/Holstein · Tel. 04561/71288 · Fax 04561/7062

## Restaurierung schmiedeeiserner Turmuhren

### *Gut Hasselburg*



Das schmiedeeiserne Uhrwerk aus dem Jahr 1763 wurde vollständig erhalten im Torhaus im Gut Hasselburg gefunden.

Im Zuge der Renovierung des Torhauses wurde auch das Uhrwerk von uns restauriert und instand gesetzt.

Nach der aufwändigen Reinigung, neben dem natürlichen Schmutz waren mehrere Farbschichten zu entfernen, wurden die im Verlauf der Jahrhunderte entstandenen Schäden sichtbar. Lager waren verschlissen, Zapfen abgelaufen, Nietverbindungen hatten sich

gelöst, Triebstäbe waren zu erneuern. Dies alles, ohne der vorhandenen Substanz zu schaden und diese, wenn möglich, zu erhalten.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Alle Eisenteile sind ohne mechanische Einflüsse von uns gereinigt.

So wurde die ursprüngliche Oberflächenstruktur von uns erhalten. Ausschließlich der Substanzverlust wurde von uns ersetzt.

Das Uhrwerk wird wieder seinen Dienst verrichten und die Zeit messen, wie vor 250 Jahren - zur Freude der Menschen.



### **Gut Hörst, Rieseby**


Eine besondere Aufgabe wurde uns im Gut Hörst aufgetragen. Das vorhandene historisch wertvolle Uhrwerk zu restaurieren war schon Routine.

Das aus dem industriellen Zeitalter stammende Uhrwerk, sollte seinen Platz im restaurierten und zu einem Veranstaltungshaus umgebauten alten Speicher erhalten und optisch günstig untergebracht werden.

Ein nach historischem Vorbild gestaltetes Zifferblatt ziert den Giebel, eine kleine Uhrschißglocke schmückt den Dachfirst.

Hinter einer Glasabdeckung sind Uhrwerk und Gewichtszüge zu bewundern.

Das Uhrwerk konnten wir dem Gut fast neuwertig übergeben. Zifferblatt und Uhrschißglocke wurden nach historischem Vorbild zur Freude der Bewohner wieder hergerichtet.



**Zweivalzenwerk mit elektrischem Aufzug und einer funktechnischen Steuerung**

### **Gut Stubbe**

Auf dem Gut Stubbe fanden wir im Torhaus ein wunderschönes kleines Uhrwerk AD 1914 mit Gehwerk und Schlagwerk vor.



Leider in völlig verwehrlostem Zustand. Die gute Substanz ermöglichte eine erfolgreiche Restaurierung und Wiederinbetriebnahme.